

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA / SAFETY PRECAUTIONS



ATTENZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI NOTE
WARNING, PLEASE READ THE FOLLOWING NOTES



ATTENZIONE, RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK



Le seguenti precauzioni di sicurezza generali devono essere osservate durante tutte le fasi di installazione e di utilizzo di questo strumento. Un uso improprio e non conforme a quanto prescritto può pregiudicare la sicurezza del prodotto.

- L'installazione e l'utilizzo di questo strumento devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato in grado di applicare le procedure di sicurezza secondo le Normative vigenti.
 - La riparazione deve essere effettuata esclusivamente dal Costruttore.
 - L'integrità dell'apparecchiatura deve essere verificata prima di effettuare qualunque collegamento: le superfici esterne non devono presentare rotture o altri danni dovuti al trasporto ed alla movimentazione. Se si sospetta che l'apparecchiatura non sia sicura, occorre impedirne l'utilizzo.
 - Qualunque collegamento deve essere effettuato esclusivamente in assenza di tensione.
 - Rispettare i collegamenti indicati negli schemi di inserzione secondo il modello richiesto.
 - Assicurarsi che le condizioni operative siano conformi alle indicazioni specificate nel presente Manuale.
 - Non utilizzare in atmosfera esplosiva, in presenza di gas e fumi infiammabili, di vapore o in condizioni ambientali al di fuori dei limiti operativi specificati.
 - Non tentare di aprire le apparecchiature per nessun motivo.
 - Per pulire le apparecchiature utilizzare un panno asciutto, morbido e non abrasivo. Non utilizzare acqua o altri liquidi, acidi, solventi chimici o sostanze organiche.
 - Il prodotto è di categoria di sovratensione III (CAT III) ed è destinato ad essere installato dentro box o pannelli elettrici con circuiti di misura di categoria CAT III.
 - I conduttori da collegare ai terminali devono avere una temperatura operativa massima di almeno 75°C e la sezione dei conduttori deve essere 0.75÷2.5 mm².
 - Deve essere previsto un dispositivo di disconnessione esterno per l'alimentazione con tensione nominale adeguata a quella dell'impianto e potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito disponibile nel punto di inserzione; deve essere immediatamente identificabile come mezzo di disconnessione del prodotto, facile da raggiungere e installato nelle immediate vicinanze dello strumento; deve essere di tipo approvato e certificato secondo gli standard previsti.
 - In fase di installazione deve essere prevista la protezione degli ingressi voltmetrici (uno per ogni conduttore tranne il neutro) e dell'alimentazione ausiliaria tramite fusibili esterni, rapidi o ultrarapidi, con corrente nominale di 1 o 2A, tensione nominale adatta a quella dell'impianto, e potere di interruzione adeguato alla corrente di corto-circuito disponibile nel punto di inserzione (normalmente i tipi 10x38, corpo ceramico, tensione nominale 500 o 660V, caratteristica gG o FF e potere di interruzione di 100KA sono adatti a questo scopo).
 - Devono essere sempre utilizzati dei TA per gli ingressi di corrente che forniscano un isolamento rinforzato tra gli avvolgimenti primari e secondari.
- La mancata osservanza di quanto sopra ed ogni utilizzo improprio dell'apparecchiatura sollevano la FRER S.r.l. da ogni responsabilità e comportano il decadimento delle condizioni di garanzia.



SUI MORSETTI CONTRASSEGNA TI DA QUESTO SIMBOLO PUO' ESSERE PRESENTE UNA TENSIONE PERICOLOSA!

NOTA: Le caratteristiche tecniche indicate nella presente documentazione sono soggette a modifiche; la FRER S.r.l. si riserva il diritto di effettuarle senza preavviso.

Per ogni informazione in merito al contenuto del presente manuale, contattare FRER srl.



The following general safety precautions must be observed during all phases of installation and operation of this instrument.

- Installation and operation of this instrument can be performed by qualified personnel only and according to the relevant Normatives.
 - Servicing can be performed at Factory only.
 - Before installing the instrument make sure that the housing is not damaged, otherwise the unit must be rejected and returned to the Factory for servicing.
 - Ensure that the line and auxiliary power supply are switched off before connecting the instrument to the circuits.
 - Wiring diagrams must be respected according to the required model.
 - Make sure to operate the instrument according to the technical specifications as listed in this Manual.
 - Do not operate the instrument in an explosive atmosphere and in presence of flammable liquids or vapors.
 - The operating conditions must be in the range as specified in this Manual and on the instrument label.
 - Never attempt to open the instrument's housing for any reason.
- To clean the equipment use a dry cloth, soft and non-abrasive. Do not use water or any other liquids, acids, chemical solvents or organic substances.
- The device is of overvoltage category III (CAT III) and it is intended to be installed inside boxes or electric panels with CAT III measuring circuits
 - The wires to be connected to the terminals have to have a maximum operating temperature at least at 75°C and the wire section has to be at 0.75÷2.5 mm²
 - It must be provided an external disconnecting device for the auxiliary supply with rated voltage suitable to the system voltage value and breaking capacity suitable to the short circuit current available at the insertion point; it must be immediately identifiable as product disconnecting device, easy to reach and installed in the immediate vicinity of the meter; it must be approved and certified according to the required standards
- During the installation the voltage input protection (one for each wire except for the neutral) and the auxiliary supply protection must be provided by means of external fast or very fast fuses with rated current at 1A or 2A, rated voltage suitable to the system voltage value and breaking capacity suitable to the short circuit current available at the insertion point (the type 10x38, ceramic body, rated voltage 500V or 660V, gG or FF characteristic and breaking capacity at 100KA are normally suitable for this purpose)
- It must always use current transformers for the current inputs with reinforced insulation between primary and secondary windings
 - Failure to comply with these precautions and with the instructions given elsewhere in this Manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of this instrument.
 - FRER assumes no liability for the Customer's failure to comply with these requirements.



DANGEROUS VOLTAGE MAY BE PRESENT ON THE TERMINALS MARKED WITH THIS SYMBOL !

NOTE: The contents of this Manual are subject to change without prior notice as a result of improvements in performances and functions. Should you have any questions, please contact FRER srl.

D...US6PROG... / X...US6PROG...

INDICATORE DIGITALE PROGRAMMABILE 4½ CIFRE
PROGRAMMABLE DIGITAL PANEL METER, 4½ DIGIT

MANUALE OPERATIVO / OPERATING MANUAL
Ipm0172_5 - Edizione / Edition 01.19



FRER srl - V.le Europa, 12
20093 - Cologno Monzese (MI)
ITALY - www.frer.it

Tel.: +39.02.27302828
Fax: +39.02.25391518
frersale@frer.it / frerexport@frer.it

made in Italy



2. CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

visualizzazione massima	max indication	± 19999
display LED rossi	red LED display	h = 14 mm
aggiornamento lettura	reading update	5/sec.
segnalazione di fuori scala	overrange indication	"Over"
precisione (classe)	accuracy (class)	0.2 (c.c./d.c.); 0.35 (c.a./a.c.)
frequenza di funzionamento	operating frequency	45...65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	2 In, 1,2 Vn
sovraccarico di breve durata	instantaneous overload	10 In, 2 Vn (1 sec.)
tipo di ingresso (tensione o corrente)	input type (voltage or current)	selezionabile/selectable
tipo di misura (c.a. o c.c.)	measuring type (a.c. or d.c.)	programmabile/programmable
campo di misura (inizio...fondo scala)	measuring range (start...end range)	programmabile/programmable
visualizzazione (inizio...fondo scala)	display (start...full range)	programmabile/programmable
numero allarmi (solo X...)	alarms (X... only)	2 (1 SPDT + 1 SPST)
portata contatti	contacts rating	10A, 250V AC1
segnalazione intervento allarmi	alarm intervention indication	tramite/by LED
tipo allarme (programmabile)	alarm type (programmable)	MIN / MAX / OFF
tipo di sicurezza (programmabile)	safety type (programmable)	normal / intrinsic (positive)
ritardo intervento (programmabile)	intervention delay (programmable)	OFF o/ or 0.1...999 sec.
isteresi (programmabile)	hysteresis (programmable)	0...100%
temperatura di magazzino	storage temperature	-30 ÷ +70°C
temperatura di funzionamento	operating temperature	-10 ÷ +50°C
custodia in materiale	self extinguishing	secondo/according to
termoplastico autoestinguente	termoplastic material	UL94-V0
isolamento	insulation	completo/full
tensione di prova	test voltage	4kV, 50Hz, 60sec.
prova impulsiva	surge test	8kV, 1,2/50microsec.

3. DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Indicatori digitali programmabili di alta precisione in grado di eseguire misure sia in c.c. sia in c.a. su valori elevati di corrente e di tensione, indicato per gli impieghi di potenza (es. misura della tensione di una linea, misura di correnti tramite TA /5, etc.). Nella programmazione è possibile selezionare quale tipo di misura eseguire tra quelle disponibili, impostare inizio e fondo scala di misura ed il corrispondente campo di visualizzazione (es. ingresso 0...5A c.a., visualizzazione 0...1500,0A); inoltre, nella confezione, vengono fornite tutte le unità ingegneristiche più utilizzate, da applicare sul frontale in accordo con la grandezza visualizzata.

Le versioni con due allarmi completamente configurabili, si distinguono per la "X" all'inizio del codice anziché la "D".

High-accuracy programmable digital meters suitable for DC or for AC measurements for high current and voltage values : it is suitable for power system measurements (e.g. line voltage measurement, current measurement through CT/5A etc. ... etc. ...). It is possible to select the type of measurement, among the various type available, to set the start and the full measuring range and the relevant display range (e.g. input 0...5A, display range 0-1500,0A). Moreover each meter parcel will contain the most requested metering units which can be fitted on the front side of the meter according to the type of quantity to be displayed.

Available with two alarms completely programmable (The price code of the versions with alarms starts with a "X" instead of a "D").

4. CONFIGURAZIONE DELLO STRUMENTO / METER SETTING PROCEDURE

Per entrare in programmazione premere il tasto ← (enter) e tenerlo premuto per 2 sec.

FUNZIONE TASTI

- ← per avanzare / confermare il nuovo dato / Reset manuale allarme (se abilitato)
- ← per tornare alla voce precedente / per cambiare cifra / selezionare-deselezionare funzione HOLD
- ↕ per r selezionare una voce tra quelle possibili / per incrementare o decrementare la cifra lampeggiante

NOTA: la memorizzazione delle configurazioni avviene dopo l'uscita dal menu di programmazione (←) e può richiedere qualche secondo.

Password di fabbrica: 0000 (In caso di dimenticanza, il codice 2730 viene accettato come password valida)

To enter in the programming mode press the ← (enter) key and keep it pressed at least for two seconds.

KEY FUNCTION

- ← to advance / to confirm the new value / Manual Reset (if enabled)
- ← to return to the previous item / to change digit /
- ↕ to select an item among those available / to increment or decrement the blinking digit / select/ deselect HOLD function


NOTE: the memorization of the configurations occurs after the exit from the programming menu (use ←) and can require some seconds.

Factory Passwords: 0000. (Should one has forgotten the password, the code 2730 will be accepted as valid password)




12345	←	PAS 1P	Richiesta password 1 (se diversa da 0) Password 1 request (if not 0)	←	ALAR 1	Allarme 1: impostazione soglia Alarm 1: threshold setting	←	0.000	Impostazione soglia Threshold setting	←
←/←					↕					
HOLD					ALAR 2	Allarme 2: impostazione soglia Alarm 2: threshold setting	←	0.000	Impostazione soglia Threshold setting	←
					↕					
					CONF	Configurazione Configuration	←	PAS2P	Richiesta password 2 (se diversa da 0) Password 2 request (if not 0)	←
										Menù di configurazione Configuration menu

Menù di configurazione / Configuration menu																	
INPUT	Ingresso Input	←	TYPE	Tipo Type	←	RES	5 Aac		↕								
↕		↕		↕	RA 1	1 Aac											
					ud500	500 Vdc											
					ud 100	100 Vdc											
					rd5	5 Adc											
					rd 1	1 Adc											
					uRS00	500 Vac											
					uR 100	100 Vac											
StartSc	Inizio Scala Start Scale	←	0.000	Valore Value		←											
↕																	
EndSc	Fondo scala End Scale	←	19.999	Valore Value		←											
DISPL	Visualizzazione Visualization	←	DPPOS	Punto decimale Decimal point	←	00.000	Posizione Position		←								
↕		↕															
		StartSc	Inizio Scala Start Scale	←	0.000	Valore Value		←									
		↕															
		EndSc	Fondo scala End Scale	←	19.999	Valore Value		←									
↕																	
ALAR 1	Allarme 1 Alarm 1	←	TYPE	Tipo Type	←	ON	Max.		↕								
↕		↕		↕	Min	Min.											
					OFF	OFF											
					COIL	Bobina relè Relay coil	←	NE	Norm. Eccitata Norm. Energized		↕						
					↕		↕	nd	N. Diseccitata N. Deenergized								
					↕		↕		↕	LATCH	Reset manuale Manual reset	←	YES	Abilitato Enabled		↕	
↕		↕	no	Disabilitato Disabled													
↕		↕		↕						delayon	Ritardo Intervento Activation delay	←	0.0	Valore (sec.) Value (sec.)		←	
										↕							
										delayoff	Ritardo disattivazione Deactivation delay	←	0.0	Valore (sec.) Value (sec.)		←	
										↕							
hyst	Isteresi Hysteresis	←	0.0	% valore soglia % of set point		←											
ALAR 2	Allarme 2 Alarm 2	←	Segue come Allarme 1 / Continues as Alarm 1														
↕																	
PAS 1	Password 1 Password 1	←	0.000	Valore Value		←											
↕																	
PAS 2	Password 2 Password 2	←	0.000	Valore Value		←											

5. SCHEMI DI INSERZIONE / WIRING DIAGRAMS



6. DIMENSIONI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS



XCO